

Safety Information

Information de Sécurité

Informações de Segurança

Información sobre Seguridad

Models MX4000, VX5009, VX8113 and VX8314

Modèles MX4000, VX5009, VX8113 et VX8314

Modelos MX4000, VX5009, VX8113 e VX8314

Modelos MX4000, VX5009, VX8113 y VX8314



Supply Cord Safety

Sécurité du Cordon d'Alimentation

Segurança do fio de Abastecimento

Seguridad sobre el Cable de Alimentación de Energía

⚠ WARNING

If the supply cord is damaged, it must be replaced to avoid a hazard. Only the manufacturer, its service agent, or a qualified person should replace the supply cord.

⚠ AVERTISSEMENT

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé pour éviter tout danger. Seul le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée devrait remplacer le cordon d'alimentation.

⚠ AVISO

Se o fio de abastecimento for danificado, devemos substituí-lo para evitar acidentes. Apenas o fabricante, seu representante autorizado ou uma pessoa qualificada podem substituir o fio de abastecimento.

⚠ ADVERTENCIA

Si el cable de alimentación de energía está dañado, debe ser reemplazado para evitar riesgos. El cable de alimentación de energía debe ser reemplazado únicamente por el fabricante, su agente de mantenimiento y reparaciones, o una persona calificada.