

Replacement Parts List
Liste De Pièces De Rechange
Liste De Repuestos


WL361000, WL361500, WL362000,
WL381000, WL381500, WL382000

For Replacement Parts, Call
1-800-543-6400

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:
The Campbell Group
Attn: Parts Department
100 Production Drive
Harrison, OH 45030



Ref. No.	Description	WL361000AJ	WL361500AJ	WL362000AJ	WL381000AJ	WL381500AJ	WL382000AJ	Qty.
1	Head	WL000302AV	WL000302AV	WL000302AV	WL000302AV	WL000302AV	WL000302AV	1
2 ▲	Head gasket	XA010800AV	XA010800AV	XA010800AV	XA010800AV	XA010800AV	XA010800AV	1
3 ▲	Exhaust valve	▲	▲	▲	▲	▲	▲	1
4 ▲	Valve plate	▲	▲	▲	▲	▲	▲	1
5 ▲	Intake valve	▲	▲	▲	▲	▲	▲	1
6 ▲	Cylinder gasket	XA012100AV	XA012100AV	XA012100AV	XA012101AV	XA012100AV	XA012101AV	1
7	Piston ass'y (incl. #8)	WL210200AJ	WL210300AJ	WL210400AJ	WL210400AJ	WL210200AJ	WL210400AJ	1
8	M5 x .8 x 20 HH cap screw	(Included with piston assembly, ref. no. 7) -----						1
9	Motor assembly	WL209900AJ	WL209901AJ	WL209902AJ	WL209905AJ	WL209906AJ	WL209907AJ	1
10	Axial fan	■	■	■	■	■	■	1
11	Washer	■	■	■	■	■	■	1
12	M5 x .8 x 12 HHCS (L.H.)	■	■	■	■	■	■	1
13 ●	Head bolts	ST074318AV	ST074318AV	ST074318AV	ST074318AV	ST074318AV	ST074318AV	4
14	Compression connector	ST159001AV	ST159001AV	ST162100AV	ST159001AV	ST159001AV	ST159001AV	1
15 ▲	Head gasket	XA012000AV	XA012000AV	XA012000AV	XA012000AV	XA012000AV	XA012000AV	1

Replacement Parts List (Continued)

Ref. No.	Description	WL361000AJ	WL361500AJ	WL362000AJ	WL381000AJ	WL381500AJ	WL382000AJ	Qty.
●	Head bolt kit (set of 4)	WL602801AJ	WL602801AJ	WL602801AJ	WL602801AJ	WL602801AJ	WL602801AJ	1
▲	Valve plate kit (Includes #2-6 & 15)	WL201401AJ	WL201401AJ	WL201401AJ	WL201404AJ	WL201401AJ	WL201404AJ	1
■	Fan kit (Incl. #10-12)	WL209800AJ	WL209800AJ	WL209801AJ	WL209801AJ	WL209800AJ	WL209801AJ	1

Pour Pièces De Rechange, appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivant:

- Numéro du modèle
- Numéro de série (si applicable)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste de pièces

Correspondance concernant les pièces :

The Campbell Group / Attn: Parts Department
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

N° Réf	Description	Numéro De Pièce Pour Modèles:						Qté
		WL361000AJ	WL361500AJ	WL362000AJ	WL381000AJ	WL381500AJ	WL382000AJ	
1	Culasse	WL000302AV	WL000302AV	WL000302AV	WL000302AV	WL000302AV	WL000302AV	1
2	▲ Joint d'étanchéité de culasse	XA010800AV	XA010800AV	XA010800AV	XA010800AV	XA010800AV	XA010800AV	1
3	Soupape d'échappement	▲	▲	▲	▲	▲	▲	1
4	Plaque de soupape	▲	▲	▲	▲	▲	▲	1
5	Soupape d'admission	▲	▲	▲	▲	▲	▲	1
6	▲ Joint d'étanchéité de cylindre	XA012100AV	XA012100AV	XA012100AV	XA012101AV	XA012100AV	XA012101AV	1
7	Montage de piston (Comprend les n°. de réf. #8)	WL210200AJ	WL210300AJ	WL210400AJ	WL210400AJ	WL210200AJ	WL210400AJ	1
8	Vis à tête hexagonale, M5 x ,8 x 20	<i>(Inclus avec le montage piston voir n° 7)</i>						1
9	Montage du moteur	WL209900AJ	WL209901AJ	WL209902AJ	WL209905AJ	WL209906AJ	WL209907AJ	1
10	Ventilateur axial	■	■	■	■	■	■	1
11	Rondelle	■	■	■	■	■	■	1
12	Vis à tête héx, M5 x ,8 x 12 (L.H.)	■	■	■	■	■	■	1
13	● Boulon à tête	ST074318AV	ST074318AV	ST074318AV	ST074318AV	ST074318AV	ST074318AV	4
14	Raccord de compression	ST159001AV	ST159001AV	ST159001AV	ST159001AV	ST159001AV	ST159001AV	1
15	▲ Joint d'étanchéité	XA012000AV	XA012000AV	XA012000AV	XA012000AV	XA012000AV	XA012000AV	1

NÉCESSAIRES DE PIÈCES DE RECHANGE

●	Ensemble de boulons de tête (Jeu de 4)	WL602801AJ	WL602801AJ	WL602801AJ	WL602801AJ	WL602801AJ	WL602801AJ	1
▲	Néc. de plaque de soupape (Comprend les n°. de réf. #2-6)	WL201401AJ	WL201401AJ	WL201401AJ	WL201404AJ	WL201401AJ	WL201404AJ	1
■	Néc. de ventilateur (Comprend les n°. de réf. #10-12)	WL209800AJ	WL209800AJ	WL209801AJ	WL209801AJ	WL209800AJ	WL209801AJ	1

Para Ordenar Repuestos, Sírvase llamar al Concesionario más Cercano a su Domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de Serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Puede escribirnos a:

The Campbell Group / Attn: Parts Department
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Ref. No.	Descripción	Repuestos Para Los Modelos:						Ctd.
		WL361000AJ	WL361500AJ	WL362000AJ	WL381000AJ	WL381500AJ	WL382000AJ	
1	Culata	WL000302AV	WL000302AV	WL000302AV	WL000302AV	WL000302AV	WL000302AV	1
2	▲ Empaque de la culata	XA010800AV	XA010800AV	XA010800AV	XA010800AV	XA010800AV	XA010800AV	1
3	Válvula de salida	▲	▲	▲	▲	▲	▲	1
4	Placa de la válvula	▲	▲	▲	▲	▲	▲	1
5	Válvula de entrada	▲	▲	▲	▲	▲	▲	1
6	▲ Empaque del cilindro	XA012100AV	XA012100AV	XA012100AV	XA012101AV	XA012100AV	XA012101AV	1
7	Ensamblaje de pistón (incluye los no. de réf. #8)	WL210200AJ	WL210300AJ	WL210400AJ	WL210400AJ	WL210200AJ	WL210400AJ	1
8	Tornillo hex M5 x ,8 x 20	<i>(Se incluye con el conjunto de émbolo, ref. No. 7)</i>						1
9	Ensamblaje del motor	WL209900AJ	WL209901AJ	WL209902AJ	WL209905AJ	WL209906AJ	WL209907AJ	1
10	Ventilador del eje	■	■	■	■	■	■	1
11	Arandela	■	■	■	■	■	■	1
12	Tornillo hex M5 x ,8 x 12 (L.H.)	■	■	■	■	■	■	1
13	● Perno de la culata	ST074318AV	ST074318AV	ST074318AV	ST074318AV	ST074318AV	ST074318AV	4
14	Conector de compresión	ST159001AV	ST159001AV	ST159001AV	ST159001AV	ST159001AV	ST159001AV	1
15	▲ Empaque de la culata	XA012000AV	XA012000AV	XA012000AV	XA012000AV	XA012000AV	XA012000AV	1

JUEGOS DE REPUESTOS

●	Juego de pernos de culata (Juego de 4)	WL602801AJ	WL602801AJ	WL602801AJ	WL602801AJ	WL602801AJ	WL602801AJ	1
▲	Juego de piezas de la placa de la válvula (incluye los nos. de réf. #2-6)	WL201401AJ	WL201401AJ	WL201401AJ	WL201404AJ	WL201401AJ	WL201404AJ	1
■	Juego de ventilador (incluye los nos. de réf. #10-12)	WL209800AJ	WL209800AJ	WL209801AJ	WL209801AJ	WL209800AJ	WL209801AJ	1